

MANIPULACE A ÚDRŽBA

Nenechávejte plničku v dosahu dětí.

Tabákovou komoru a kovový trn čistěte po každém použití plničky.

Pravidelně čistěte pohyblivé části od zbytků tabáku. K čištění tabákové komory a plnicího mechanismu použijte vatový tampon a teplou vodu.

Při čištění lze protiskluzovou podložku odejmout.

Udržujte všechny pohyblivé části plničky pomocí oleje.


Vlhký tabák způsobuje zanášení a může blokovat mechanismus plničky. Nepoužívejte násilí v případě, že se přístroj zasekl. Příliš vysušený nebo jemný tabák může též způsobit zablokování výrobku.




Obr. 1



Obr. 2



Obr. 3



Obr. 4

- ⚠ Prsty nesmí zasahovat do dráhy plnicí páky, hrozí poranění! (Obr. 1)
- ⚠ Během plnění nesahejte do tabákové komory, hrozí poranění! (Obr. 2)
- ⚠ Nikdy nepoužívejte plničku bez nasazené dutinky. Plnicí hrot je velmi ostrý! (Obr. 3, 4)
- ⚠ Nepřepĺnujte plnicí komoru, může dojít k poškození plnicí páky.

DISTRIBUTOR: Fortis-DB, spol. s r.o., Plzeň, www.fortisdb.cz



TOP-O-MATIC

Návod k obsluze



MANUÁLNÍ PLNIČKA CIGARETOVÝCH DUTINEK


PŘED POUŽITÍM PLNIČKY ČTĚTE POZORNĚ NÁVOD K POUŽITÍ

NÁVOD K OBSLUZE

Gratulujeme Vám k zakoupení kovové plničky dutinek TOP-O-MATIC.


Komora na tabák je vyrobena z ušlechtilé oceli, která zabraňuje korozi a znečištění. Odolná konstrukce, která se snadno drží, díky široké základně s protiskluzovým materiálem. To vše dělá z plničky výbornou volbu. Před použitím plničky čtěte pozorně návod k použití! Dodržování návodu a údržby, zaručí bezproblémový chod po dlouhou dobu.

JEDNOTLIVÉ DÍLY CIGARETOVÉ PLNIČKY TOP-O-MATIC



1.

Ujistěte se, že páka je v poloze, kdy je otevřena komora pro plnění tabákem, opatrným otáčením nasuňte prázdnou dutinku na plnicí trn.




2.

Plnička TOP-O-MATIC je od výrobce nastavena na plnění dutinek velikosti KING SIZE. K plnění 100 mm dlouhých dutinek je nutné odstranit plechovou zarážku.



3.

Naplňte plnicí otvor rovnoměrně tabákem. Začnete postupně na obou koncích směrem do středu. Nepřeplňujte!



4.

Zatáhněte plynule a pomalu za páku z výchozí pozice směrem až k plnicímu otvoru.